



ضرورت شناسایی مناطق آلوده در حوزه مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به نقش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در ایجاد ناترازی انرژی، گفت: شرکت برق تبریز در بحث شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز رمزارز جزو شرکت‌های برتر در کشور بوده؛ اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب امور ها نیز باید پای‌کار بیایند.

اکبر فرج نیا در سی و سومین جلسه شورای معاونان، مشاورین و مدیران شرکت با تأکید بر تسریع در اجرای پروژه ها، اظهار کرد: مدیران امور باید در کنار زیر مجموعه خود، پای کار باشند چرا که همدلی و پای کار بودن همکاران نقش مهمی در تصمیم‌گیری و راهبری موضوعات دارد.

وی در ادامه با اشاره به گردش شغلی و جابه‌جایی نظام مند کارکنان، افزود: هدف از تغییرات توانمندسازی و بهره‌مندی از تجربیات همکاران در بخش‌هایی مختلف و افزودن تجربه برای آینده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به نقش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در ایجاد ناترازی انرژی برق، گفت: شرکت برق تبریز در بحث شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز رمزارز جزو شرکت‌هایی برتر در کشور بوده؛ اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب امور نیز باید پای کار باشند.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد مناطق آلوده توسط همکاران در واحدهای بهره‌برداری در امورهای تابعه شناسایی و تست و اقدام لازم صورت گیرد.