



خسارت به شبکه برق در پی، بی‌احتیاطی راننده اتوبوس

در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با تیر برق فشار متوسط و آسیب به بخشی از شبکه توزیع برق، بلافاصله تیم‌های عملیاتی شرکت پس از گزارش حادثه وارد عمل شده و عملیات اصلاح شبکه و تعویض تیر شکسته را با سرعت و دقت انجام دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، به دنبال برخورد یک دستگاه اتوبوس با تیر برق فشار متوسط در جلوی میدان تره بار تبریز طی روز گذشته 31 شهریورماه بخشی از شبکه توزیع برق دچار آسیب شد.

طی این حادثه که منجر به شکستگی تیر فشار متوسط شد، بلافاصله پس از گزارش حادثه، تیم‌های عملیاتی امور برق اندیشه با همراهی همکاران توسعه و بهسازی شبکه وارد عمل شده و عملیات اصلاح شبکه و تعویض تیر شکسته را با سرعت و دقت به انجام رساندند.

این اقدام به گونه‌ای صورت گرفت که ضمن حفظ ایمنی محدوده، تداوم برق رسانی و پایداری جریان برق مشترکان منطقه نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شد. مسئولان شرکت توزیع نیروی برق تبریز با قدردانی از تلاش‌های همکاران عملیاتی، بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در تردد وسایل نقلیه سنگین و همچنین همکاری شهروندان در مواقع بروز حوادث تأکید کردند.

انتهای پیام/